

ALERTA INVASSAT

CONDICIONS DE TREBALL

AL02-240101

**Treballs de neteja
després de la DANA en
espais confinats**

20.11.2024



GENERALITAT
VALENCIANA

INVASSAT
Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball



ALERTA INVASSAT CONDICIONS DE TREBALL

AL02-240101 – 20.11.2024

TREBALLS DE NETEJA DESPRÉS DE LA DANA EN ESPAIS CONFINATS

Entre els devastadors efectes que ha produït la DANA a la província de València s'inclouen danys materials de gran magnitud i extensió, que afecten múltiples edificis, instal·lacions i infraestructures públiques i privades, pertanyents tant a persones físiques com jurídiques.

Entre molts altres danys materials, cal destacar que hi ha una gran quantitat de locals i/o recintes subterranis (garatges, clavegueram públic, etc.) en les localitats afectades per la DANA que, tres setmanes després d'esta, segueixen negats per llots i, en alguns casos, amb possible presència d'aigües fecals i altres restes de matèria orgànica en descomposició.

Esta situació convertix eixos locals i/o recintes subterranis en autèntics **ESPAIS CONFINATS** amb els possibles riscos que estos comporten: **asfíxia, intoxicació, incendi i explosió i fins i tot exposició a agents biològics**.

A este efecte, reglamentàriament s'entén per **ESPAI CONFINAT** el recinte amb obertures limitades d'entrada i eixida i ventilació natural desfavorable, en el qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables o pot haver-hi una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a la seua ocupació continuada pels treballadors ([article 22 bis "Presència dels recursos preventius" del Reial decret 39/1997](#), de 17 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels servicis de prevenció).

Davant esta situació ens trobem abans dos escenaris:

1. Locals o recintes, com el clavegueram públic, que es troba en molts casos obturats parcial o totalment pels llots i que en condicions normals ja es consideren espais confinats.
2. Locals o recintes, com els garatges subterranis de comunitats de propietaris, que durant el seu ús habitual no presenten riscos destacables per als seus usuaris, però ara s'han convertit en espais confinats, per la qual cosa les persones usuàries i voluntàries no han d'accedir per cap motiu als mateixos a fi de no posar en perill la seua seguretat i la seua salut.

LA NETEJA I CONDICIONAMENT DE TOTS ESTOS RECINTES SUBTERRANIS NEGATS AMB LLOTS I AIGÜES FECALS, ENTRE ALTRES POSSIBLES CONTAMINANTS, HAN DE REALITZAR-SE NOMÉS PER EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES ESPECIALITZADES EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

Estos treballs s'han de realitzar conforme a un procediment de treball segur per escrit que determine la forma concreta en la qual es desenrotllarà l'activitat en l'espai confinat, descrivint les tasques, qui i com les executarà i com s'actuarà en cas d'emergència. En este procediment de treball es definirà, entre molts altres aspectes, les autoritzacions d'entrada als recintes confinats, les mesures preventives a adoptar durant el treball, els equips de protecció individual i els equips de treball a utilitzar, la formació/informació preventiva requerida, així com la manera de dur a terme la preceptiva presència dels recursos preventius de l'empresa mentres duren els treballs en estos recintes.

ELS TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS HAN DE REALITZAR-SE SEGUINT DE MANERA ESTRICTA UN PROCEDIMENT DE TREBALL ESPECÍFIC I SEGUR PER A LA SEUA EXECUCIÓ

DOCUMENTS RECOMANATS

Espanya. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (1997). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. *Boletín Oficial del Estado*, 31.01.1997(núm. 27). Recuperat el 22 de juliol de 2024, de <https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/01/17/39/con>

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España). (2018). *Trabajos en recintos confinados (Nota Técnica de Prevención; 223)*. Madrid: INSHT. Recuperat el 20 de noviembre de 2024, de <https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/6-serie-ntp-numeros-191-a-225-ano-1989/ntp-223-trabajos-en-recintos-confinados>

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. (2003). *Seguridad en los espacios confinados: guía para la prevención de riesgos laborales en el mantenimiento de redes de alcantarillado*. Barakaldo: Osalan. Recuperat el 20 de noviembre de 2024, de https://www.osalan.euskadi.eus/webosa00-contpub/es/contenidos/libro/higiene_200315/es_200315/index.shtml

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. (2015). *Trabajos en recintos confinados*. Barakaldo: Osalan. Recuperat el 20 de noviembre de 2024, de <https://www.osalan.euskadi.eus/libro/trabajos-en-recintos-confinados/webosa00-contpub/es/>

INVASSAT

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

www.invassat.gva.es

secretaria.invassat@gva.es



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Educació, Cultura,
Universitats i Ocupació