



En el año 2019, en un 12% de los accidentes mortales la **CARRETILLA ELEVADORA** estuvo implicada como agente material

TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS VISITADAS (2020 a 2021). El estudio resulta de los datos recabados por las actuaciones del Plan 2020 y 2021 en 428 empresas por parte del personal técnico de los centros territoriales del INVASSAT de Alicante, Castellón y Valencia.



DATOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE CARRETILLAS ELEVADORAS



- En una de cada 5 empresas no se realiza el mantenimiento de la carretilla elevadora siguiendo las instrucciones del fabricante
- En 2 de cada 3 empresas con carretillas de combustión interna en espacios cerrados no se verifican niveles de humos ni se adoptan medidas
- En 3 de cada 10 empresas las partes móviles o eléctricas de las carretillas no están protegidas
- En 1 de cada 4 empresas no se dispone de diagrama de carga visible / legible en las carretillas
- En 3 de cada 4 empresas el cinturón no dispone de sensor que impida el movimiento de la carretilla si no está siendo utilizado