




EL APILADO DE MATERIALES PUEDE GENERAR RIESGOS CON CONSECUENCIAS GRAVES

TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS VISITADAS. El estudio resulta de los datos recabados por las actuaciones del personal técnico del Centro Territorial de Castellón en 112 empresas de diferentes sectores de actividad.




DATOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO REALIZADO


FORMAS Y TIPO DE ENVASADO




TIPO DE APILAMIENTO




FACTORES DE RIESGO OBSERVADOS DURANTE LA VISITA




EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APILAMIENTO



Entre las empresas que habían evaluado los riesgos



Factores de riesgo controlados



- 7 de cada 10 empresas visitadas no disponían de la ficha de resistencia de los palets que utilizaban
- 1 de cada 10 apilamientos observados en las visitas era inestable
- En más de la mitad de las empresas visitadas se observaron riesgos no controlados en el apilamiento
- En 2 de cada 10 empresas visitadas no disponían en el apilamiento de dispositivos de retención de cargas o estaba defectuoso
- 7 de cada 10 empresas visitadas NO había realizado una Evaluación de Riesgos del apilamiento